

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38
8057 Zürich

Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Rechnungsnr.	R-3919
Telefonnummer	044 304 24 83	Belegdatum	03.01.2024
UID	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	28.12.2023
Auftragsnummer	1041	Unser Zeichen	Claudio Bassin

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Scott Spark 900 RC Pro (2021).
Die Kosten sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
01-02	Kette demontieren und reinigen Kette demontieren, reinigen im BioCircle Kleinteilereiniger, montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
01-04	Kette ölen Kette mit Motorex Kettenöl (trocken) behandeln	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-01	Kassette reinigen Kassette demontieren, in BioCircle reinigen und wieder montieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-03	Freilauf prüfen Freilauf auf guten Lauf prüfen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-05	Schaltwerk reinigen Schaltwerk demontieren, in BioCircle reinigen, wieder montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-07	Schaltzug ersetzen (Shimano) Alten Schaltzug entfernen und neuen Schaltzug einziehen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
02-08	Schaltung einstellen (mechanisch) Mechanische Schaltung einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
03-02	Kurbelgarnitur demontieren Kurbelgarnitur demontieren, reinigen, fetten und wieder installieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
03-04	Tretlager prüfen Tretlager prüfen, reinigen und fetten	5 Min	140.00 /Std.	11.67
04-01	Rahmen reinigen und kontrollieren Rahmen mit Biocircle Reinigungsmittel reinigen und auf Schäden kontrollieren. Kommentar: Der Rahmen ist in einem sehr guten Zustand. Die Lager laufen wieder geschmeidig.	12 Min	140.00 /Std.	28.00

04-05	Hinterbau komplett demontieren und alle Rahmen- und Linklager kontrollieren Alle Rahmen- und Linklager reinigen, prüfen und fetten.	20 Min	140.00 /Std.	46.67
06-01	Bremsscheiben (v&h) ausmessen & reinigen Bremsscheiben prüfen (Messen der Reststärke), Reinigen mit Bremsreiniger	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-02	Bremssättel reinigen (v&h) Bremsbeläge ausbauen. Bremssättel und Kolben reinigen. Bremsbeläge auf Verschleiss prüfen und wieder einbauen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-04	Bremsen (v&h) entlüften mit Mineralöl Bremsen (v&h) entlüften mit Mineralöl.	18 Min	140.00 /Std.	42.00
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-02	Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren	5 Min	140.00 /Std.	11.67
05-01	Laufräder reinigen und prüfen Laufräder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
05-03	Umrüsten auf MilKit Tubeless (v&h) Pneus demontieren, alte Dichtmilch entfernen. Felgenband prüfen. MilKit Ventile und Pneu montieren. MilKit Dichtmilch einfüllen.	24 Min	140.00 /Std.	56.00
05-04	Pneu ersetzen (Tubeless, 1x) Alten Pneu entfernen, Felge reinigen, Felgenband kontrollieren. Neuen Pneu aufziehen und Dichtmilch einfüllen. Kommentar: Vorne und hinten neue Pneus	12 Min	140.00 /Std.	28.00
07-03	Steuersatz reinigen und fetten Vorbau, Lenker und Gabel demontieren. Steuersatz ausbauen, reinigen und fetten. Zusammenbauen und Einstellen.	18 Min	140.00 /Std.	42.00
10-01	Gabel prüfen, reinigen und einstellen Funktion der Gabel prüfen. Gabel reinigen und einstellen. Kommentar: Twin-Loc Zug ersetzt. Die Entsperrung läuft nicht perfekt, aber ok.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
10-02	Dämpfer prüfen, reinigen und einstellen Funktion des Dämpfers prüfen. Dämpfer reinigen und einstellen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
08-01	Sattel reinigen und prüfen Sattel Position und Winkel prüfen. Reinigen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
08-03	Sattelstütze reinigen und prüfen Funktion der Sattelstütze prüfen. Sattelstütze reinigen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
70.023.900	Maxxis Ikon TR EXO 60TPI Dual, Kevlar 27.5x2.20, 56-584, faltbar	2 Stk.	46.90	93.80

29.123.135	milKit Tubeless Valve Pack, 35mm Ventile	1 Stk.	36.95	36.95
Total				716.43
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		53.68	662.75	716.43
Summe				716.43
Rundungsbetrag				0.02
Summe		53.68	662.75	716.45