

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

**Bikerevier GmbH**  
Irchelstrasse 38  
8057 Zürich

## Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Rechnungsnr.	R-3932
Telefonnummer	044 304 24 83	Belegdatum	03.01.2024
UID	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	16.11.2023
Auftragsnummer	1014	Unser Zeichen	Claudio Bassin

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Norco Sight C1 (2023).

Die Kosten sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
01-01	Kette prüfen Kette auf Verschleiss prüfen	1 Min	140.00 /Std.	2.33
01-02	Kette demontieren und reinigen Kette demontieren, reinigen im BioCircle Kleinteilereiniger, montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
01-04	Kette ölen Kette mit Motorex Kettenöl (trocken) behandeln	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-01	Kassette reinigen Kassette demontieren, in BioCircle reinigen und wieder montieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-03	Freilauf prüfen Freilauf auf guten Lauf prüfen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-05	Schaltwerk reinigen Schaltwerk demontieren, in BioCircle reinigen, wieder montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-06	Schaltzug ersetzen (SRAM) Schalthebel demontieren und öffnen. Neuen Schaltzug einziehen und ablängen.	8 Min	140.00 /Std.	18.67
02-08	Schaltung einstellen (mechanisch) Mechanische Schaltung einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
03-02	Kurbelgarnitur demontieren Kurbelgarnitur demontieren, reinigen, fetten und wieder installieren. Kommentar: Die Kurbeln erscheinen etwas "abgenutzt", sind aber in einwandfreiem Zustand.	10 Min	140.00 /Std.	23.33

03-05	Tretlager ersetzen Altes Tretlager ausbauen. Neues Tretlager montieren Kommentar: Altes Tretlager lief nicht mehr ganz rund	15 Min	140.00 /Std.	35.00
04-02	Rahmenschutzfolie abziehen Hauptrahmen Rahmenschutzfolie am Hauptrahmen abziehen und Kleberrückstände entfernen Kommentar: Durch den Schutz der Rahmenschutzfolie ist der Rahmen in hervorragendem Zustand!	20 Min	140.00 /Std.	46.67
04-03	Rahmenschutzfolie abziehen Hinterbau Rahmenschutzfolie am Hinterbau abziehen und Kleberresten entfernen Kommentar: Durch den Schutz der Rahmenschutzfolie ist der Hinterbau in hervorragendem Zustand!	20 Min	140.00 /Std.	46.67
04-05	Hinterbau komplett demontieren und alle Rahmen- und Linklager kontrollieren Alle Rahmen- und Linklager reinigen, prüfen und fetten.	20 Min	140.00 /Std.	46.67
04-06	Rahmen- oder Linklager ersetzen (1 Stk.) Lager ausbauen und neues Lager einbauen (Total 4 Stück) Kommentar: 4 Lager liefen nicht mehr ganz rund und wurden ausgetauscht.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-01	Bremsscheiben (v&h) ausmessen & reinigen Bremsscheiben prüfen (Messen der Reststärke), Reinigen mit Bremsreiniger	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-02	Bremssättel reinigen (v&h) Bremsbeläge ausbauen. Bremssättel und Kolben reinigen. Bremsbeläge auf Verschleiss prüfen und wieder einbauen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-03	Bremsbeläge ersetzen (1x) Alte Bremsbeläge entfernen und neue Bremsbeläge montieren. Vorne und hinten.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
06-05	Bremsen (v&h) entlüften mit DOT5.1 Öl Bremsen (v&h) entlüften mit DOT5.1 Öl	24 Min	140.00 /Std.	56.00
06-06	Bremsscheibe richten (1x) Bremsscheibe mit Schlag richten	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-02	Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-03	Lenkergriffe ersetzen Alte Griffe demontieren. Neue Griffe montieren.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
05-01	Laufräder reinigen und prüfen Laufräder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen. Kommentar: Felgen gerichtet auf 1mm	12 Min	140.00 /Std.	28.00

05-03	Umrüsten auf MilKit Tubeless (v&h) Pneus demontieren, alte Dichtmilch entfernen. Felgenband prüfen. MilKit Ventile und Pneu montieren. MilKit Dichtmilch einfüllen.	24 Min	140.00 /Std.	56.00
05-04	Pneu ersetzen (Tubeless, 1x) Alten Pneu entfernen, Felge reinigen, Felgenband kontrollieren. Neuen Pneu aufziehen und Dichtmilch einfüllen. Kommentar: Vorne und hinten gemäss Materialliste	12 Min	140.00 /Std.	28.00
07-03	Steuersatz reinigen und fetten Vorbau, Lenker und Gabel demontieren. Steuersatz ausbauen, reinigen und fetten. Zusammenbauen und Einstellen. Kommentar: Die Steuerlager waren in keinem guten Zustand und wurden deshalb ersetzt (siehe Materialliste)	18 Min	140.00 /Std.	42.00
10-01	Gabel prüfen, reinigen und einstellen Funktion der Gabel prüfen. Gabel reinigen und einstellen. Kommentar: HSC und LSC Knöpfe bedienen sich etwas streng.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
10-02	Dämpfer prüfen, reinigen und einstellen Funktion des Dämpfers prüfen. Dämpfer reinigen und einstellen. Kommentar: Dämpfer auf 250mbar eingestellt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
08-01	Sattel reinigen und prüfen Sattel Position und Winkel prüfen. Reinigen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
08-03	Sattelstütze reinigen und prüfen Funktion der Sattelstütze prüfen. Sattelstütze reinigen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
29.123.135	milKit Tubeless Valve Pack, 35mm Ventile	1 Stk.	36.95	36.95
70.026.350	Maxxis Minion DHR II WT TR EXO 60TPI 3C Terra, Kevlar 29x2.40, 61-622, faltbar	1 Stk.	75.00	75.00
70.026.280	Maxxis Minion DHF WT TR EXO 60TPI 3C Terra, Kevlar 29x2.50, 63-622, faltbar	1 Stk.	75.00	75.00
820440003000008929	Bottom Bracket DUB PressFit (41x89/92x28.99) MTB N/A, 91.5mm	1 Stk.	49.90	49.90
LR-6902-2RS	6902-2RS JBC Rillenkugellager 15 x 28 x 7 mm.	2 Stk.	7.40	14.80
LR-6901-2RS	6901-2RS JBC Rillenkugellager beidseitig gedichtet/roulements à billes industriels étanche de deux côtés, 12 x 24 x 6 mm.	2 Stk.	5.90	11.80
	Bearing TH-873/DJ ACB 6x45° 1"1/8 singleS MR040	1 Stk.	14.00	14.00
	Bearing 1.5 Black Seal 36 °x45° MR019 TH-073/DJ/R	1 Stk.	15.00	15.00

ODI-SDG-LK-BK-BK	ODI SDG Griff/poignée, 130 mm. Black/Black. informationLine_0 – Länge: 130 mm informationLine_1	1 Stk.	39.00	39.00
	– Gewicht: 106 g informationLine_2 – Durchmesser: 31.2 mm informationLine_3 – Farbe: Schwarz mit schwarzen Klemmen informationLine_4			
820660000400000000	Disc Brake Pads Code/GuideRE/DB8 organic/steel qui N/A,N/A M-Nr: 8206600004	2 Stk.	31.90	63.80
NO-915300-004		1 Stk.	3.90	3.90
NO-915500-011		1 Stk.	16.90	16.90
NO-915200-029	Norco Chainstay Weld Protector. informationLine_0 Norco Ersatzteil 915200-029, gemäss Norco Small Parts Liste.	1 Stk.	6.00	6.00
NO-915200-034		1 Stk.	8.90	8.90
NO-915200-019		1 Stk.	8.90	8.90
<b>Total</b>				<b>1`177.21</b>
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		88.21	1`089.00	1`177.21
Anteil MwSt. 0.00%		0.00	0.00	0.00
Summe				1`177.21
Rundungsbetrag				-0.01
<b>Summe</b>		<b>88.21</b>	<b>1`089.00</b>	<b>1`177.20</b>