

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

**Bikerevier GmbH**  
Irchelstrasse 38  
8057 Zürich

## Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Rechnungsnr.	R-3976
Telefonnummer	044 304 24 83	Belegdatum	18.02.2024
UID	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	04.01.2024
Auftragsnummer	1066	Unser Zeichen	Claudio Bassin

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Norco Sight C1 (2023)

Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen!

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
01-02	Kette demontieren und reinigen Kette demontieren, reinigen im BioCircle Kleinteilereiniger, montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
01-04	Kette ölen Kette mit Motorex Kettenöl (trocken) behandeln	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-01	Kassette reinigen Kassette demontieren, in BioCircle reinigen und wieder montieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-03	Freilauf prüfen Freilauf auf guten Lauf prüfen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-05	Schaltwerk reinigen Schaltwerk demontieren, in BioCircle reinigen, wieder montieren und ölen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
02-06	Schaltzug ersetzen (SRAM) Schalthebel demontieren und öffnen. Neuen Schaltzug einziehen und ablängen.	8 Min	140.00 /Std.	18.67
02-08	Schaltung einstellen (mechanisch) Mechanische Schaltung einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
03-02	Kurbelgarnitur demontieren Kurbelgarnitur demontieren, reinigen, fetten und wieder installieren.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
03-04	Tretlager prüfen Tretlager prüfen, reinigen und fetten	5 Min	140.00 /Std.	11.67
04-02	Rahmenschutzfolie abziehen Hauptrahmen Rahmenschutzfolie am Hauptrahmen abziehen und Kleberrückstände entfernen Kommentar: Unterrohrguard ersetzt	20 Min	140.00 /Std.	46.67

04-03	Rahmenschutzfolie abziehen Hinterbau Rahmenschutzfolie am Hinterbau abziehen und Kleberresten entfernen Kommentar: Beim Abziehen der Schutzfolie auf der Nicht-Antriebsseite hat sich teilweise der Klarlack gelöst. Optisch unschön, aber unkritisch. Kettenstrebenschutz ersetzt	20 Min	140.00 /Std.	46.67
04-05	Hinterbau komplett demontieren und alle Rahmen- und Linklager kontrollieren Alle Rahmen- und Linklager reinigen, prüfen und fetten. Kommentar: Inbus-Aufnahme an Bolzen 14 ausgeleiert. Schraube ausgebohrt und ersetzt.	20 Min	140.00 /Std.	46.67
06-01	Bremsscheiben (v&h) ausmessen & reinigen Bremsscheiben prüfen (Messen der Reststärke), Reinigen mit Bremsreiniger	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-02	Bremssättel reinigen (v&h) Bremsbeläge ausbauen. Bremssättel und Kolben reinigen. Bremsbeläge auf Verschleiss prüfen und wieder einbauen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-05	Bremsen (v&h) entlüften mit DOT5.1 Öl Bremsen (v&h) entlüften mit DOT5.1 Öl	24 Min	140.00 /Std.	56.00
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
05-01	Laufäder reinigen und prüfen Laufäder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen. Kommentar: Lokaler Schlag an Felge Hinterrad. Dichtet gut ab. Unkritisch.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
05-02	Pneu reinigen und prüfen (1x) Pneu mit Bürste und Wasser nass reinigen und prüfen. Kommentar: Vorderrad	10 Min	140.00 /Std.	23.33
05-03	Umrüsten auf MilKit Tubeless (v&h) Pneus demontieren, alte Dichtmilch entfernen. Felgenband prüfen. MilKit Ventile und Pneu montieren. MilKit Dichtmilch einfüllen.	24 Min	140.00 /Std.	56.00
05-04	Pneu ersetzen (Tubeless, 1x) Alten Pneu entfernen, Felge reinigen, Felgenband kontrollieren. Neuen Pneu aufziehen und Dichtmilch einfüllen. Kommentar: Hinterrad	12 Min	140.00 /Std.	28.00
05-06	Laufad zentrieren (1x) Schläge an Laufad auf <1mm korrigieren Kommentar: Hinterradfelge hat einseitig eine sehr lokale Beule durch einen Steinstoß. Dichtet trotzdem gut, deshalb unkritisch.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
07-03	Steuersatz reinigen und fetten Vorbau, Lenker und Gabel demontieren. Steuersatz ausbauen, reinigen und fetten. Zusammenbauen und Einstellen.	18 Min	140.00 /Std.	42.00

10-02	Dämpfer prüfen, reinigen und einstellen Funktion des Dämpfers prüfen. Dämpfer reinigen und einstellen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
10-01	Gabel prüfen, reinigen und einstellen Funktion der Gabel prüfen. Gabel reinigen und einstellen. Kommentar: HSC-Einstellung läuft etwas streng. Mit Brunox behandelt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
08-01	Sattel reinigen und prüfen Sattel Position und Winkel prüfen. Reinigen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
08-03	Sattelstütze reinigen und prüfen Funktion der Sattelstütze prüfen. Sattelstütze reinigen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
NO-913700-006		1 Stk.	10.20	10.20
NO-913500-019		1 Stk.	11.00	11.00
NO-915500-011		1 Stk.	16.90	16.90
NO-915200-019		1 Stk.	8.90	8.90
70.026.350	Maxxis Minion DHR II WT TR EXO 60TPI 3C Terra, Kevlar 29x2.40, 61-622, faltbar	1 Stk.	75.00	75.00
29.123.135	milKit Tubeless Valve Pack, 35mm Ventile	1 Stk.	36.95	36.95
<b>Total</b>				<b>854.29</b>
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		64.01	790.28	854.29
Summe				854.29
Rundungsbetrag				0.01
<b>Summe</b>		<b>64.01</b>	<b>790.28</b>	<b>854.30</b>