

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38
8057 Zürich

Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Rechnungsnr.	R-3983
Telefonnummer	044 304 24 83	Belegdatum	21.02.2024
UID	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	19.02.2024
Auftragsnummer	1083	Unser Zeichen	Claudio Bassin

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Rocky Mountain Solo C90 (2023)
Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen!

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
02-09	Schaltung einstellen (elektronisch) Elektronische Schaltung einstellen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-04	Lenkerband ersetzen Kommentar: Neues Lenkerband montieren.	18 Min	140.00 /Std.	42.00
07-02	Steuersatz einstellen Einstellen des Steuersatzes bei Spiel.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
Total				128.34
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		9.62	118.72	128.34
Summe				128.34
Rundungsbetrag				0.01
Summe		9.62	118.72	128.35