

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38
8057 Zürich

Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Rechnungsnr.	R-3977
Telefonnummer	044 304 24 83	Belegdatum	18.02.2024
UID	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	01.02.2024
Auftragsnummer	1081	Unser Zeichen	Claudio Bassin

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Specialized Diverge STR Expert (2023)
Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen!

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
01-01	Kette prüfen Kette auf Verschleiss prüfen	1 Min	140.00 /Std.	2.33
02-03	Freilauf prüfen Freilauf auf guten Lauf prüfen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-09	Schaltung einstellen (elektronisch) Elektronische Schaltung einstellen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
03-01	Kurbel prüfen Kurbel prüfen und reinigen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
04-01	Rahmen reinigen und kontrollieren Rahmen mit Biocircle Reinigungsmittel reinigen und auf Schäden kontrollieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-01	Bremsscheiben (v&h) ausmessen & reinigen Bremsscheiben prüfen (Messen der Reststärke), Reinigen mit Bremsreiniger	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-02	Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
05-01	Laufräder reinigen und prüfen Laufräder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00

05-03	Umrüsten auf MilKit Tubeless (v&h) Pneus demontieren, alte Dichtmilch entfernen. Felgenband prüfen. MilKit Ventile und Pneu montieren. MilKit Dichtmilch einfüllen. Kommentar: Das Bike war mit Schläuchen unterwegs.	24 Min	140.00 /Std.	56.00
07-01	Steuersatz prüfen Steuersatz auf Spiel prüfen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
08-01	Sattel reinigen und prüfen Sattel Position und Winkel prüfen. Reinigen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
08-04	Zug der Sattelstütze ersetzen Sattelstütze entfernen, alten Zug entfernen, neuen Zug einziehen, Stütze montieren und prüfen.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
29.123.135	milKit Tubeless Valve Pack, 35mm Ventile	1 Stk.	36.95	36.95
Total				305.30
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		22.88	282.42	305.30
Anteil MwSt. 0.00%		0.00	0.00	0.00
Summe		22.88	282.42	305.30