

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38
8057 Zürich

Werkstattbericht

Kundennummer 8702137
Telefonnummer 044 304 24 83
UID CHE-308.823.840 MWST
Auftragsnummer 1275

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Rocky Mountain Instinct C70, Grösse L
Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen.

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
02-03	Freilauf prüfen Freilauf auf guten Lauf prüfen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
02-08	Schaltung einstellen (mechanisch) Mechanische Schaltung einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
04-01	Rahmen reinigen und kontrollieren Rahmen mit Biocircle Reinigungsmittel reinigen und auf Schäden kontrollieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-02	Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren	5 Min	140.00 /Std.	11.67
05-03	Umrüsten auf Tubeless (v&h) Pneus demontieren, alte Dichtmilch entfernen. Felgenband prüfen. Tubeless Ventile und Pneu montieren. MilKit Dichtmilch einfüllen.	24 Min	140.00 /Std.	56.00
07-02	Steuersatz einstellen Einstellen des Steuersatzes bei Spiel.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
08-03	Sattelstütze reinigen und prüfen Funktion der Sattelstütze prüfen. Sattelstütze reinigen.	2 Min	140.00 /Std.	4.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
I-100006	Kleinmaterial	1 Stk.	1.00	1.00

Total			192.35
MwSt. %	MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%	14.41	177.94	192.35
Summe	14.41	177.94	192.35