

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38
8057 Zürich

Werkstattbericht

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Kundennummer | 8702137 | Rechnungsnr. | R-3921 |
| Telefonnummer | 044 304 24 83 | Belegdatum | 03.01.2024 |
| UID | CHE-308.823.840 MWST | Abholtermin | 28.12.2023 |
| Auftragsnummer | 1043 | Unser Zeichen | Claudio Bassin |

Mechaniker Claudio Bassin

Werkstattbericht für Trek FuelEx 9.8 (2021).

Die Kosten sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen.

| Art. Nr. | Beschreibung | Menge | Preis | Preis CHF |
|----------|---|--------|--------------|-----------|
| 01-03 | Kette ersetzen Alte Kette demontieren. Neue Kette ablängen und montieren. Kommentar: Die Kette war durch. Ersetzt. Kassette und Kettenblatt noch gut. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 02-01 | Kassette reinigen Kassette demontieren, in BioCircle reinigen und wieder montieren. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 02-03 | Freilauf prüfen Freilauf auf guten Lauf prüfen. | 2 Min | 140.00 /Std. | 4.67 |
| 02-05 | Schaltwerk reinigen Schaltwerk demontieren, in BioCircle reinigen, wieder montieren und ölen. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 02-07 | Schaltzug ersetzen (Shimano) Alten Schaltzug entfernen und neuen Schaltzug einziehen. | 5 Min | 140.00 /Std. | 11.67 |
| 02-08 | Schaltung einstellen (mechanisch) Mechanische Schaltung einstellen. | 5 Min | 140.00 /Std. | 11.67 |
| 03-02 | Kurbelgarnitur demontieren Kurbelgarnitur demontieren, reinigen, fetten und wieder installieren. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 03-04 | Tretlager prüfen Tretlager prüfen, reinigen und fetten | 5 Min | 140.00 /Std. | 11.67 |
| 04-02 | Rahmenschutzfolie abziehen Hauptrahmen Rahmenschutzfolie am Hauptrahmen abziehen und Kleberrückstände entfernen Kommentar: Absolut super Zustand. Nur ein kleinerer Lackschaden unter dem Tretlager (nicht sichtbar). | 20 Min | 140.00 /Std. | 46.67 |

| | | | | |
|-------|--|--------|--------------|-------|
| 04-03 | Rahmenschutzfolie abziehen Hinterbau Rahmenschutzfolie am Hinterbau abziehen und Kleberresten entfernen | 20 Min | 140.00 /Std. | 46.67 |
| 04-04 | Dämpfer ausbauen und Hinterbau kontrollieren Dämpfer ausbauen und geschmeidige Mobilität der Rahmenlager kontrollieren. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 06-01 | Bremsscheiben (v&h) ausmessen & reinigen Bremsscheiben prüfen (Messen der Reststärke), Reinigen mit Bremsreiniger Kommentar: Vordere Bremsscheibe noch ok, muss aber mittelfristig ersetzt werden. | 5 Min | 140.00 /Std. | 11.67 |
| 06-02 | Bremssättel reinigen (v&h) Bremsbeläge ausbauen. Bremssättel und Kolben reinigen. Bremsbeläge auf Verschleiss prüfen und wieder einbauen. | 12 Min | 140.00 /Std. | 28.00 |
| 06-03 | Bremsbeläge ersetzen (1x) Alte Bremsbeläge entfernen und neue Bremsbeläge montieren. Kommentar: Vorne neue Bremsbeläge Swisstop. | 2 Min | 140.00 /Std. | 4.67 |
| 06-04 | Bremsen (v&h) entlüften mit Mineralöl Bremsen (v&h) entlüften mit Mineralöl. | 18 Min | 140.00 /Std. | 42.00 |
| 06-08 | Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren. | 12 Min | 140.00 /Std. | 28.00 |
| 09-01 | Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen. | 5 Min | 140.00 /Std. | 11.67 |
| 09-02 | Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren | 5 Min | 140.00 /Std. | 11.67 |
| 05-01 | Laufräder reinigen und prüfen Laufräder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen. | 12 Min | 140.00 /Std. | 28.00 |
| 05-03 | Umrüsten auf MilKit Tubeless (v&h) Pneus demontieren, alte Dichtmilch entfernen. Felgenband prüfen. MilKit Ventile und Pneu montieren. MilKit Dichtmilch einfüllen. | 24 Min | 140.00 /Std. | 56.00 |
| 05-04 | Pneu ersetzen (Tubeless, 1x) Alten Pneu entfernen, Felge reinigen, Felgenband kontrollieren. Neuen Pneu aufziehen und Dichtmilch einfüllen. Kommentar: Pneus vorne & hinten ersetzt | 12 Min | 140.00 /Std. | 28.00 |
| 07-01 | Steuersatz prüfen Steuersatz auf Spiel prüfen. | 2 Min | 140.00 /Std. | 4.67 |
| 10-01 | Gabel prüfen, reinigen und einstellen Funktion der Gabel prüfen. Gabel reinigen und einstellen. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 10-02 | Dämpfer prüfen, reinigen und einstellen Funktion des Dämpfers prüfen. Dämpfer reinigen und einstellen. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 08-01 | Sattel reinigen und prüfen Sattel Position und Winkel prüfen. Reinigen | 5 Min | 140.00 /Std. | 11.67 |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 08-03 | Sattelstütze reinigen und prüfen Funktion der Sattelstütze prüfen. Sattelstütze reinigen. | 2 Min | 140.00 /Std. | 4.67 |
| 30-01 | Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt. | 10 Min | 140.00 /Std. | 23.33 |
| 70.026.350 | Maxxis Minion DHR II WT TR EXO 60TPI 3C Terra, Kevlar 29x2.40, 61-622, faltbar | 1 Stk. | 75.00 | 75.00 |
| 70.026.280 | Maxxis Minion DHF WT TR EXO 60TPI 3C Terra, Kevlar 29x2.50, 63-622, faltbar | 1 Stk. | 75.00 | 75.00 |
| 29.123.135 | milKit Tubeless Valve Pack, 35mm Ventile | 1 Stk. | 36.95 | 36.95 |
| 19.310.513 | SwissStop Bremsbelag Disc 27 E Shimano/TRP, 1 Paar, BR-M820/810, BR-M8020, BR-M640, Quadiem/SL/Slate T4 | 1 Stk. | 19.90 | 19.90 |
| Total | | | | 797.20 |
| MwSt. % | | MwSt. | Netto | Brutto |
| Anteil MwSt. 8.10% | | 59.73 | 737.47 | 797.20 |
| Summe | | 59.73 | 737.47 | 797.20 |