

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38
8057 Zürich

Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Angebotsnummer	0-42		
Telefonnummer UID	044 304 24 83	Belegdatum	12.03.2025		
Auftragsnummer	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	10.03.2025	Gültig bis	11.04.2025
	1174	Unser Zeichen	Claudio Bassin		
Mechaniker	Claudio Bassin				

Werkstattbericht für Trek TopFuel 9.8 (2023)

Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen!

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
02-08	Schaltung einstellen (mechanisch) Mechanische Schaltung einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
09-02	Verlegung Kabel & Züge optimieren Verlegung der Kabel und Züge optimieren und Spiralband montieren	5 Min	140.00 /Std.	11.67
07-02	Steuersatz einstellen Einstellen des Steuersatzes bei Spiel.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
Total				98.01
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		7.34	90.67	98.01
Anteil MwSt. 0.00%		0.00	0.00	0.00
Summe				98.01
Rundungsbetrag				-0.01
Summe		7.34	90.67	98.00