

Bikerevier GmbH, Irchelstrasse 38, 8057 Zürich

Bikerevier GmbH
Irchelstrasse 38 8057
Zürich

Werkstattbericht

Kundennummer	8702137	Angebotsnummer	O-90		
Telefonnummer UID	044 304 24 83	Belegdatum	28.03.2026		
Auftragsnummer	CHE-308.823.840 MWST	Abholtermin	16.03.2026	Gültig bis	27.04.2026
	1261	Unser Zeichen	Claudio Bassin		
Mechaniker	Claudio Bassin				

Werkstattbericht für Rocky Mountain Solo C70

Die Kosten der Revision sind im deklarierten Verkaufspreis inbegriffen!

Art. Nr.	Beschreibung	Menge	Preis	Preis CHF
02-09	Schaltung einstellen (elektronisch) Elektronische Schaltung einstellen	5 Min	140.00 /Std.	11.67
04-01	Rahmen reinigen und kontrollieren Rahmen mit Biocircle Reinigungsmittel reinigen und auf Schäden kontrollieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
06-08	Bremssättel justieren (v&h) Bremssättel lösen und justieren.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
09-01	Drehmomente an Vorbau und Lenker einstellen Drehmomente an Vorbau und Lenker prüfen und einstellen.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
05-01	Laufräder reinigen und prüfen Laufräder reinigen. Naben auf Spiel prüfen. Felgen auf Schläge prüfen.	12 Min	140.00 /Std.	28.00
07-02	Steuersatz einstellen Einstellen des Steuersatzes bei Spiel.	5 Min	140.00 /Std.	11.67
30-01	Probefahrt Sämtliche Funktionen prüfen auf Probefahrt.	10 Min	140.00 /Std.	23.33
Total				142.34
MwSt. %		MwSt.	Netto	Brutto
Anteil MwSt. 8.10%		10.67	131.67	142.34
Summe				142.34
Rundungsbetrag				0.01
Summe		10.67	131.67	142.35

Wir hoffen unsere Offerte entspricht Deinen Vorstellungen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Beste Grüsse
Dein Bikerevier-Team